



1










2



3



A		x1
B		x1
C		x1
D	 Ø6*Ø16mm	x5
E	 Ø6*40mm	x1
F	 Ø6*50mm	x4
G	 M6	x1

General Care :

*For cleaning wipe the surface with a damp (not wet) cloth or sponge or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

Pokyny k ošetrovaniu:

*K čištění používejte vlhký hadřík nebo houbu, nebo ho otřete suchým nechlupatým bavlněným hadříkem.

Pokyny k ošetrovaniu:

*Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu, alebo ho utrite suchou nechlupatou bavlnenou handričkou.

